



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AGENȚIA DE INVESTIGARE FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AGIFER



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

RAPORT DE INVESTIGARE

al incidentului feroviar produs
în stația CFR Târgu Jiu la data de 16.04.2018



Ediția finală

Data 26.03.2019

CUPRINS

A. PREAMBUL	3
A.1. Introducere	3
A.2. Procesul investigației	3
B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE	4
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE	6
C.1. Descrierea incidentului	6
C.2. Circumstanțele incidentului	7
C.2.1. Părțile implicate	7
C.2.2. Compunerea și echipamentul trenului	7
C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului	8
C.2.4. Mijloace de comunicare	9
C.2.5. Declanșarea planului de urgență feroviar	9
C.3. Urmările incidentului	9
C.3.1. Pierderi de vieți omenești și răniți	9
C.3.2. Pagube materiale	9
C.3.3. Consecințele incidentului în traficul feroviar	10
C.4. Circumstanțe externe	10
C.5. Desfășurarea investigației	10
C.5.1. Rezumatul mărturiilor personalului implicat	10
C.5.2. Sistemul de management al siguranței	12
C.5.3. Norme și reglementări. Surse și referințe pentru investigare	15
C.5.4. Funcționarea instalațiilor tehnice, infrastructurii și a materialului rulant	16
C.5.4.1. Date cu privire la instalațiile feroviare	16
C.5.4.2. Date cu privire la linii	16
C.5.4.3. Date constatate la funcționarea materialului rulant și a instalațiilor tehnice ale acestuia	16
C.5.5. Interfața om – mașină – organizație	23
C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar	24
C.6. Analiză și concluzii	24
C.6.1. Concluzii privind starea tehnică a suprastructurii căii	24
C.6.2. Concluzii privind starea tehnică a instalațiilor feroviare	24
C.6.3. Concluzii privind starea tehnică a locomotivei	24
C.6.4. Analiză și concluzii privind modul de producere a incidentului	26
C.7. Cauzele incidentului	27
C.7.1. Cauze directe	27
C.7.2. Cauze subiacente	28
C.7.3. Cauze primare	28
C.8. Observații suplimentare	28
D. MĂSURI CARE AU FOST LUATE	29
E. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ	29

A. PREAMBUL

A.1. Introducere

În conformitate cu prevederile *Legii nr.55/2006* privind siguranța feroviară-denumită în continuare *Legea privind siguranța feroviară*-, precum și a *Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România*, aprobat prin HG nr. 117/2010-denumit în continuare *Regulament de investigare*, Agenția de Investigare Feroviară Română - denumit în continuare AGIFER-desfășoară acțiuni de investigare al căror obiectiv îl constituie îmbunătățirea siguranței feroviare și prevenirea accidentelor și incidentelor feroviare.

Investigația este realizată independent de orice anchetă judiciară și nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii.

La data constatării, evenimentul a fost încadrat preliminar ca incident, conform prevederilor art.8, grupa A.1.4. „*scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curentă sau din puncte de secționare, care se angajează pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curentă sau pe linia de evitare/scăpare; scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din puncte de secționare cu depășirea mărcii de siguranță*” din *Regulamentul de investigare*.

A.2. Procesul investigației

În temeiul art.19, al.(2) din *Legea privind siguranța feroviară*, coroborat cu art.48 din *Regulamentul de investigare*, în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, AGIFER îi revine obligația de a deschide acțiuni de investigare și de a constitui comisii de investigare pentru strângerea și analizarea informațiilor cu caracter tehnic, stabilirea condițiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor și dacă este cazul emiterea unor recomandări de siguranță în scopul prevenirii unor accidente/incidente similare și pentru îmbunătățirea siguranței feroviare.

Având în vedere fișa de avizare nr.180 din data de 16.04.2018 a Revizoratului Regional de Siguranța Circulației din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, prin care a avizat faptul că pe secția de circulație Filiași – Târgu Jiu, în stația CFR Târgu Jiu, locomotiva electrică EC 057, aparținând S.N.T.F.C. “CFR Călători” S.A., care s-a aflat în staționare (asigurată cu frâna de mână) la linia nr.II pe garnitura trenului de călători nr.2094, s-a pus în mișcare și a depășit semnalul luminos de parcurs YIIP cu circa 100 m, semnal care a avut indicația “o unitate luminoasă de culoare roșie, spre tren – **Oprește fără a depăși semnalul!**” și luând în considerare faptul că evenimentul feroviar se încadrează ca incident, în conformitate cu prevederile art. 8, grupa A.1.4, din *Regulamentul de investigare*, directorul general al AGIFER a decis deschiderea unei acțiuni de investigare și numirea comisiei de investigare.

Prin nota nr.I.133 din 17.04.2018, a Directorului General Adjunct, a fost numit investigatorul principal, iar prin decizia nr.1122/038 din data de 20.04.2018 a investigatorului principal, a fost numită comisia de investigare formată din reprezentanți ai AGIFER, SNTFC „CFR Călători” SA și CNCF „CFR” SA.

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 16.04.2018, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, pe secția de circulație Filiași – Târgu Jiu, linie simplă electrificată cu bloc de linie automat, în stația CFR Târgu Jiu, locomotiva electrică EC 057, aparținând S.N.T.F.C. “CFR Călători” S.A., care s-a aflat în staționare (asigurată cu frâna de mână) la linia nr.II pe garnitura trenului de călători nr.2094, s-a pus în mișcare și a depășit semnalul luminos de parcurs YIIP cu circa 100 m, semnal care a avut indicația “o unitate luminoasă de culoare roșie, spre tren – **Oprește fără a depăși semnalul!**”.




Fig.1 - Harta cu locul producerii incidentului

Nu au fost trenuri anulate sau întârziate, circulația trenurilor nu a fost întreruptă.
În urma incidentului feroviar nu s-au înregistrat victime omenești sau accidentați.

Cauza directă

Cauza directă a producerii incidentului feroviar o constituie lipsa forței de ținut suficientă imobilizării locomotivei, ca urmare a unei defecțiuni tehnice la aceasta, manifestat prin strângerea necorespunzătoare a saboților pe bandajele roților osiei nr.3 după acționare corectă a frânei de mână de operatorul uman.

Factori care au contribuit

- utilizarea la osia nr.3 pe care acționează frâna de mână a unui cilindru de frână varianta cu tija pistonului fixată de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 14) și nu a unui cilindru de frână cu tija pistonului nefixată de țeava de ghidare (Fig. 15);
- utilizarea unui arc de rapel cu diametrul spirei majorat la 9 mm în loc de 8 mm la cilindrul de frână care acționează pe osia nr.3;
- modificarea lungimii cablului de frână datorită slăbirii în timp a strângerii cablului în clemele de fixare;
- utilizarea în zona fixării cablului de frână de bolțul de înădrire a două cleme în loc de trei cleme de fixare;
- menținerea în exploatare a locomotivei electrice EC 057, după realizarea normei de timp pentru efectuarea reparațiilor planificate;
- remizarea locomotivei în zona unde panta caracteristică a liniei este de 2,64‰.

Cauze subiacente

- nu au fost respectate prevederile Capitolului 3 – Norme pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate ale vehiculelor feroviare și periodicitatea acestora (ciclul) din Normativul Feroviar 67-006:2011 „*Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate*”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.315/2011, modificat și completat prin Ordinul MTI nr.1359/2012, astfel:
 - subpunctul 3.1, în sensul că locomotiva electrică EC 057 nu a fost retrasă din circulație la realizarea normei de timp prevăzută pentru efectuarea reparațiilor planificate;
 - tabelul 3.1, lit. A, poziția nr.10, în sensul că nu a fost respectat ciclul de reparații planificate pentru locomotiva electrică EC 057;
- nerespectarea aliniatului 6 – Arcul de rapel, punctul II DATE TEHNICE PRINCIPALE din Fișa Tehnologică nr. E – P5 LE 5100 Kw și 3400 Kw – Cilindrul de frână, referitor la diametrul sârmei arcului;
- nerespectarea aliniatului 8, punctul B – CONTROL din Fișa Tehnologică nr. E – M4b LE 3400 Kw – Timoneria frânei, referitor la numărul de rotații ale roți de frână pentru asigurarea strângerii saboților pe bandajele roților;
- nerespectarea aliniatului 5, punctul 9, CAP. I – INSTALAȚIA MECANICĂ din specificația tehnică „Reparații planificate tip RR, RG la locomotivele electrice de 3400 kW” cod ST2 – 2003 al C.F.R. S.C.R.L. S.A., referitor la numărul de rotații ale roți de frână pentru a se obține cablul întins (însă neîncărcat – fără tensiune);
- nerespectarea documentației tehnice - LE 3400 Kw – ANSAMBLUL FRÂNA DE MÂNĂ – desen L008038000, referitor la numărul de cleme de fixare și distanța dintre ele;
- nerespectarea Art. 40, punctul a) - Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201/2006 aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006 privind piesele, instalațiile și echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieșirea locomotivei din depou.

Cauzele primare

Documentul de referință pentru serviciul feroviar critic „*REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, RI ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW - ST 5-2004*”, elaborat de SNTFC ”CFR CĂLĂTORI” SA, pentru asigurarea mentenanței locomotivelor electrice din parcul propriu, produse de către SC ELECTROPUTERE SA, nu conține specificații referitoare la operațiunile necesare pentru verificarea frânei de mână și validarea acesteia pentru a fi declarată corespunzătoare activității de exploatare.

Grad de severitate

Potrivit clasificării prevăzută în *Regulamentul de investigare*, scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curentă sau din puncte de secționare, care se angajează pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curentă sau pe linia de evitare/scăpare; scăpări de trenuri sau de vehicule feroviare din punctele de secționare cu depășirea mărcii de siguranță, se clasifică în conformitate cu prevederile *Regulamentului de investigare* ca incident feroviar conform art. 8, Grupa A, pct.1.4.

Recomandări de siguranță

În cazul incidentului produs în circulația trenului de călători nr.2093 remorcat de locomotiva electrică EC 057 s-a constatat că punerea în mișcare după strângerea frânei de mână la remizare s-a datorat strângerii necorespunzătoare a saboților pe bandajele roților osiei nr.3 după acționarea roții frânei de mână.

În cadrul investigației s-a constatat că factorii care au influențat producerea incidentului sunt reprezentați de starea tehnică necorespunzătoare a locomotivei fapt pentru care comisia de investigare recomandă Autorității de Siguranță Feroviară Română să solicite operatorului de transport feroviar de călători SNTFC ”CFR Călători” SA:

- efectuarea unei acțiuni de reevaluare a riscurilor generate de defectarea sistemelor de frână ale materialului rulant ce pot genera incidente/accidente;
- analizarea oportunității revizuirii Specificației Tehnice Cod ST 5-2004 ce constituie document de referință pentru serviciul feroviar critic „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW”, astfel încât lucrările de întreținere programate la sistemul de frână de mână să asigure o verificare, reglare și funcționare a acestuia în intervalul de timp cuprins între două revizii planificate.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea incidentului

La data de 16.04.2018, trenul de călători nr.2093 remorcat de locomotiva electrică EC 057 aparținând S.N.T.F.C. “CFR Călători” S.A., a avut parcurs de intrare la linia nr.II directă în stația CFR Târgu Jiu unde a oprit la ora 10.30'.53”.

La ora 10.39'.18” după dezlegarea locomotivei de la garnitura trenului de călători nr.2093, mecanicul de locomotivă a pus locomotiva în mișcare, a efectuat manevra de rebrusare a locomotivei din capătul Y în capătul X pe linia nr.1 a stației CFR Târgu Jiu iar la ora 10.53'.33” a oprit la circa 5 metri de garnitura trenului de călători nr.2093 pe linia nr.II directă după deplasarea locomotivei din capătul X al stației.

După primirea semnalelor date de partida trenului în vederea manevrei de cuplare a locomotivei la garnitura trenului de călători nr.2093, la ora 10.53'.41” mecanicul a pus locomotiva în mișcare, a cuplat la garnitura trenului, a efectuat operația de comprimare a tampoanelor de la vagonul frontal și locomotivă în vederea legării locomotivei la garnitura trenului, a asigurat locomotiva contra deplasării cu frâna directă din postul A de conducere.

După cuplarea locomotivei la garnitura trenului de călători nr.2094, șeful de tren a ridicat sabotul care a asigurat garnitura, s-a deplasat la biroul de mișcare unde a predat sabotul, iar mecanicul a asigurat locomotiva prin strângerea frânei de mână și a continuat operațiile de remizare a locomotivei (deconectat locomotiva, coborârea pantografului, manipularea robinetului mecanicului al frânei automate în poziția III și slăbirea frânei directe prin manipularea robinetului FD1).

La terminarea operațiilor de remizare a locomotivei mecanicul s-a deplasat la biroul de mișcare unde a consemnat în registru asigurarea locomotivei la linia nr.II și apoi s-a deplasat la comanda turei de la punctul de lucru exploatare locomotive Târgu Jiu în vederea intrării în odihnă la dormitor.

În jurul orei 11.10 impegatul de mișcare (IDM exterior) a observat că locomotiva electrică EC 057 s-a pus în mișcare către capătul X al stației CFR Târgu Jiu și i-a comunicat prin stația radiotelefon impegatului de mișcare (IDM blochist) despre punerea în mișcare a locomotivei de pe garnitura trenului de călători nr.2094.

IDM blochist pentru evitarea talonării macazelor de către locomotiva care s-a pus în mișcare, a efectuat imediat parcurs de cale liberă spre halta de mișcare Lunca Budieni, sectorul de linie nefiind ocupat de către alt tren în circulație iar IDM localist s-a deplasat din turnul de comandă la locomotiva aflată în mișcare în vederea opririi acesteia.

IDM localist s-a urcat pe locomotiva aflată în mișcare pe la postul A de conducere, a încercat să strângă frâna de mână dar aceasta a fost deja strânsă de către mecanic, a observat la manometru de pe pupă că locomotiva avea aer în instalația de frână și a acționat frâna directă din robinetul FD1 oprind locomotiva la circa 300 metri de garnitura trenului de călători nr.2094, după ce a depășit semnalul luminos de parcurs YIIP și schimbătorul de cale nr.41, apoi IDM exterior a asigurat locomotiva cu sabot (Fig. 2).

În urma producerii incidentului, în data 16.04.2018, circulația feroviară între halta de mișcare Lunca Budieni și stația CFR Târgu Jiu nu a fost închisă și nu au fost anulări sau întârzieri de trenuri.

Locul producerii incidentului în stația CFR Târgu Jiu este prezentat în figurile nr.1 și 2.

Nu s-au înregistrat victime omenești sau răniți.




Fig. 2 Schița cu locul producerii incidentului

C.2. Circumstanțele incidentului

C.2.1. Părțile implicate

Secția de circulație unde a avut loc incidentul feroviar este în administrarea C.N.C.F. „CFR” S.A. și este întreținută de salariații săi.

Infrastructura și suprastructura căii ferate sunt în administrarea C.N.C.F. „CFR” S.A. și sunt întreținute de salariații Secției L 5 Târgu Jiu din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova.

Instalațiile SCB de dirijare a traficului feroviar pe distanța Strehaia – Balota sunt în administrarea Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova și sunt întreținute de către salariații din cadrul Secției CT 1 Craiova – Districtul SCB Târgu Jiu.

Instalația de comunicații feroviare este în administrarea C.N.C.F. „CFR” S.A. și este întreținută de salariații SC TELECOMUNICAȚII CFR SA.

Locomotiva electrică EC 057 din compunerea trenului de călători nr.2093/2094 aparține S.N.T.F.C. “CFR Călători” S.A..

Comisia de investigare a luat declarații și a chestionat mecanicul de locomotivă care a condus și deservit locomotiva EC 057, partida trenului formată din șef tren, conductor tren, revizori tehnici de vagoane și IDM de serviciu din stația CFR Târgu Jiu.

C.2.2. Compunerea și echipamentele trenului

Locomotiva electrică EC 057 condusă și deservită de personal aparținând S.N.T.F.C. “CFR Călători” S.A..

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului

C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului căii

Incidentul s-a produs în stația CFR Târgu Jiu pe linia nr.II directă.

Traseul în plan orizontal al căii, în zona producerii incidentului, este în aliniament. Profilul în lung al traseului căii are declivitate $i = 2,64\%$ de la km 70+500 la km 70+125 și $i = 2,18\%$ de la km 70+125 la km 69+800 (pantă în sensul de deplasare al locomotivei – Fig.3)




Fig. 3

Descrierea suprastructurii căii

Suprastructura căii în stația CFR Târgu Jiu pe linia nr. II directă, este alcătuită din șine tip 60, cale cu joante montate pe traverse speciale de beton tip T 17 + lemn, prindere indirectă tip K completă și activă, prisma de piatră spartă completă și compactă și nu sunt zone noroioase.

C.2.3.2 Instalații feroviare

Stația CFR Târgu Jiu este înzestrată cu instalație CED, iar pe distanța Filiași – Târgu Jiu circulația trenurilor se efectuează pe bază de bloc de linie automat.

C.2.3.3. Locomotiva

Caracteristicile tehnice ale locomotivei electrice EC 057 sunt următoarele:

- formula osiilor Bo'Bo'
- viteza maximă (seriile 43/44) 120/160 km/h
- sistemul de electrificare 25 kV, 50 Hz
- ecartament 1.435 mm
- diametrul roților motoare 1.250 mm
- distanța între centrele boghiurilor 7.700 mm
- distanța între osiile boghiului 2.700 mm
- înălțimea peste pantograful coborat 4.630 mm
- lățimea maximă a cutiei 3.100 mm

- lungimea peste tamponane 15.470 mm
- greutatea totala 76 t
- sarcina pe osie 19 (20) t
- numarul de trepte reglaj, inclusiv 3 trepte de slabire de camp 44
- raport de transmitere pentru V max. 120km/h $73:20=3,65:1$
- puterea de durata a transformatorului 4.576 kVA
- reglajul motoarelor de tractiune pe inalta tensiune
- transmisia cu arbore tubular tip ASEA
- servicii auxiliare 50 Hz, trifazat
- puterea uniorara 4.080 kVA
- puterea de durata 3.860 Kva
- forța de tracțiune la pornire 28 tf




Fig. 4 Schiță dimensiuni gabarit locomotivă electrică 040 EC

C.2.4. Mijloace de comunicare

Modul de comunicare între personalul de locomotivă, personalul care a condus și deservit locomotiva și impiegații de mișcare este asigurat prin instalația de radiotelefon.

C.2.5. Declanșarea planului de urgență feroviar

În urma avizării acestui incident s-au prezentat la fața locului reprezentanți ai C.N.C.F. "CFR" S.A. – Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova - administratorul infrastructurii feroviare publice, operatorului de transport marfă S.N.T.F.C. "CFR Călători" S.A. și Agenției de Investigare Feroviare Române.

C.3. Urmările incidentului

C.3.1. Pierderi de vieți omenești și răniți

În urma incidentului feroviar nu s-au înregistrat victime și accidentați.

C.3.2. Pagube materiale

În urma producerii acestui incident feroviar nu s-au înregistrat pagube materiale

C.3.3. Consecințele incidentului în traficul feroviar

Nu au fost trenuri întârziate

C.4. Circumstanțe externe

La data 16 aprilie 2018, în intervalul orar 09:00 – 11:00 vizibilitatea a fost corespunzătoare, temperatura a fost de aproximativ 17° C.

C.5. Desfășurarea investigației

C.5.1. Rezumatul mărturiilor personalului implicat

Din mărturiile personalului aparținând operatorului de transport feroviar de marfă SNTFC „CFR Călători” SA au rezultat următoarele aspecte relevante:

▪ Din cele declarate de **mecanicul de locomotivă** care a condus și deservit locomotiva EC 057 în remorcarea trenului de călători nr.2094 din data de 16.04.2018, se pot reține următoarele:

La data de 16.04.2018 a condus și deservit locomotiva electrică EC 057 care a remorcat trenul de călători nr.2094 pe relația Craiova – Târgu Jiu.

În stația CFR Târgu Jiu după dezlegarea locomotivei de pe garnitura trenului de călători nr.2093 a efectuat manevra de rebrusare a locomotivei din capătul Y în capătul X al stației pe linia nr.1 din stație.

S-a deplasat cu locomotiva din capătul X al stației pe linia nr.II și a oprit la circa 5 metri de garnitura trenului de călători nr.2093 pentru a primi semnale de cuplare la garnitură de la partida de tren în vederea formării trenului de călători nr.2094.

După primirea semnalelor de la partida de tren a cuplat locomotiva la garnitură a comprimat tamponalele la primul vagon și la locomotivă și a asigurat locomotiva contra deplasări prin acționarea robinetului frânei directe FD1.

A efectuat operațiile de remizare a locomotivei constând în strângerea frânei de mână, deconectarea locomotivei, coborârea pantografului, manevrarea mânerului robinetului mecanic al frânei automate în poziția III asigurându-l cu cheia și a slăbit frâna directă prin acționarea robinetului FD1.

Nu a verificat legarea locomotivei la garnitura trenului de călători nr.2094, s-a deplasat la biroul de mișcare, a consemnat în registru asigurarea locomotivei la linia nr.II, apoi s-a deplasat la comanda turei de la punct lucru exploatare locomotive Târgu Jiu în vederea intrării în odihnă.

▪ Din cele declarate de **șeful de tren** care a deservit trenul de călători nr.2093 din data 16.04.2018, se pot reține următoarele:

La data de 16.04.2018 a deservit împreună cu conductorul trenul de călători nr.2093 pe relația Craiova – Târgu Jiu.

După sosirea trenului în stația CFR Târgu Jiu după oprirea lui la linia nr.II s-a deplasat la biroul de mișcare de unde a ridicat sabotul nr.2 de pe rastelul cu saboți și a consemnat în registru ridicarea acestuia apoi s-a deplasat la garnitura trenului de călători nr.2093 și a plantat sabotul la prima roată de la primul vagon dinspre capătul X al stației.

A asigurat garnitura trenului de călători nr.2093 prin strângerea frânelor de mână la vagoanele din compunerea garniturii, s-a deplasat la biroul de mișcare pentru consemnarea în registru a acestei operații apoi s-a deplasat la garnitura spre capătul X al stației pentru darea de semnale în vederea cuplării locomotivei la garnitură.

După cuplarea locomotivei la garnitură în vederea formării trenului de călători nr.2094 a ridicat sabotul de la roata garniturii, s-a deplasat la biroul de mișcare unde a predat sabotul și a consemnat în registru acest lucru.

▪ Din cele declarate de **conductorul de tren** care a deservit trenul de călători nr.2093 din data 16.04.2018, se pot reține următoarele:

La data de 16.04.2018 a deservit împreună cu șeful de tren pe relația Craiova – Târgu Jiu trenul de călători nr.2093.

După sosirea trenului în stația CFR Târgu Jiu după oprirea lui la linia nr.II a asigurat garnitura trenului de călători nr.2093 prin strângerea frânei de mână la un vagon din compunerea trenului.

După efectuarea acestei operații a predat garnitura unui reprezentant al reviziei de vagoane Târgu Jiu și a așteptat șeful de tren să termine manevra de cuplare a locomotivei la garnitură apoi s-a deplasat la comanda turei de la punct lucru exploatare locomotive Târgu Jiu în vederea semnării condiției și intrării în odihnă.

- Din cele declarate de **revizorul tehnic de vagoane 1** care a fost de serviciu în data 16.04.2018, la revizia de vagoane Târgu Jiu se pot reține următoarele:

La data de 16.04.2018 a fost de serviciu la revizia de vagoane Târgu Jiu unde a revizuit la linia nr.II din stație la sosire garnitura trenului de călători nr.2093.

După terminarea reviziei tehnice la sosire și după ce s-a confirmat faptul că garnitura trenului a fost asigurată, a dezlegat locomotiva de remorcare EC 057.

A efectuat operația de defilare a trenului de călători nr.1824, după care a participat la instruirea practică cu instructorul de vagoane pe parte electrică, timp în care a aflat că locomotiva electrică EC 057 aflată pe garnitura trenului de persoane nr.2094 s-a deplasat de pe garnitură fără a fi condusă de către mecanic.

Nu a fost avizat de către IDM pentru efectuarea legării locomotivei electrice EC 057 la garnitura trenului de călători nr.2094.

- Din cele declarate de **revizorul tehnic de vagoane 2** care a fost de serviciu în data 16.04.2018, la revizia de vagoane Târgu Jiu se pot reține următoarele:

La data de 16.04.2018 a fost de serviciu la revizia de vagoane Târgu Jiu unde a revizuit la linia nr.II din stație la sosire garnitura trenului de călători nr.2093.

A efectuat operația de defilare a trenului de călători nr.1824, după care a participat la instruirea practică cu instructorul de vagoane pe parte electrică, timp în care a aflat că locomotiva electrică EC 057 aflată pe garnitura trenului de persoane nr.2094 s-a deplasat de pe garnitură fără a fi condusă de către mecanic.

Nu a fost avizat de către IDM pentru efectuarea legării locomotivei electrice EC 057 la garnitura trenului de călători nr.2094.

Din mărturiile personalului aparținând gestionarului feroviar CNCF „CFR” SA au rezultat următoarele aspecte relevante:

- Din cele declarate de impegatul de mișcare blochist care a fost de serviciu la data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu se pot reține următoarele:

A fost de serviciu în data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu.

După sosirea trenului de călători nr.2093, a efectuat parcursul de manevră pentru ieșirea locomotivei electrice EC 057 de pe garnitura trenului de călători nr.2093 de la linia nr.II, rebrusarea locomotivei din capătul Y în capătul X al stației CFR Târgu Jiu pe linia nr.1 și introducerea locomotivei pe garnitura trenului de călători nr.2094 de la linia nr.II.

În jurul orei 11.10 fiind în biroul de mișcare împreună cu șeful stației și IDM localist a fost avizat prin radiotelefon de către IDM exterior că locomotiva de la linia nr.II s-a pus în mișcare.

După ce s-a convins de acest fapt a constatat că are timp să efectueze parcurs prin manipularea macazelor spre halta de mișcare Lunca Budieni, porțiune de linie care era liberă, pentru a evita talonarea macazelor de către locomotiva pusă în mișcare și a închis bariera (BAT) din capătul X al stației.

A dispus ca IDM localist să se deplaseze la locomotivă și să ia toate măsurile posibile în vederea opririi acesteia.

- Din cele declarate de impegatul de mișcare exterior care a fost de serviciu la data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu se pot reține următoarele:

A fost de serviciu în data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu.

În jurul orei 11.10 fiind pe peron a observat că locomotiva electrică EC 057 remizată pe garnitura trenului de călători nr.2094 la linia nr.II s-a pus în mișcare și a avizat prin stația radiotelefon pe IDM blochist.

După oprirea locomotivei de către IDM localist s-a deplasat și a asigurat locomotiva cu sabotul de mână nr.1 după care a consemnat acest lucru în registru.

▪ Din cele declarate de impegatul de mișcare localist care a fost de serviciu la data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu se pot reține următoarele:

A fost de serviciu în data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu.

În jurul orei 11.10 fiind în biroul de mișcare împreună cu șeful stației și IDM blochist acesta a fost avizat prin radiotelefon de către IDM exterior că locomotiva de la linia nr.II s-a pus în mișcare.

IDM blochist a dispus să se deplaseze la locomotivă în vederea opririi acesteia, a alergat după locomotivă, s-a urcat din mers pe la postul A de conducere, a intrat în sala mașinilor unde a încercat să strângă frâna de mână a locomotivei și a constatat că aceasta a fost strânsă de către mecanic.

S-a întors în postul de conducere A, a constatat că locomotiva mai are aer în instalația de frână și a acționat frâna directă din robinetul FD1, după care locomotiva s-a frânat și s-a oprit.

Locomotiva a fost asigurată contra deplasării de către IDM exterior cu sabot de mână.

C.5.2. Sistemul de management al siguranței

A. Sistemul de management al siguranței la nivelul administratorului infrastructurii feroviare publice

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF „CFR” SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța pe căile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranța feroviară și a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind acordarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, aflându-se în posesia:

- Autorizației de Siguranță – Partea A cu nr. de identificare ASA09002 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER, confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al gestionarului de infrastructură feroviară;
- Autorizației de Siguranță – Partea B cu nr. de identificare ASB15003 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozițiilor adoptate de gestionarul de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare pentru garantarea siguranței infrastructurii feroviare, la nivelul proiectării, întreținerii și exploatării, inclusiv unde este cazul, al întreținerii și exploatării sistemului de control al traficului și de semnalizare.

La data producerii accidentului feroviar sistemul de management al siguranței feroviare cuprindea, în principal:

- declarația de politică în domeniul siguranței;
- manualul de management;
- obiectivele generale și cantitative ale managementului siguranței;
- procedurile operaționale elaborate/actualizate, conform Regulamentului UE nr.1169/2010.

B. Sistemul de management al siguranței al operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA

La momentul producerii accidentului SNTFC „CFR Călători” SA, în calitate de operator de transport feroviar de călători avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța pe căile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară și a Ordinul Ministrului Transporturilor nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 și completat prin Ordinul M.T.I. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România și deținea:

- Certificatul de siguranță - Partea A, cu număr de identificare UE RO1120150018 emis de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română prin care se confirmă acceptarea sistemului de

management al siguranței al operatorului de transport feroviar în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu legislația națională aplicabilă;

- Certificatul de siguranță - Partea B, cu număr de identificare UE RO1220150099 emis de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română prin care se confirmă acceptarea dispozițiilor adoptate de întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerințele specifice necesare pentru funcționarea în siguranță pe rețeaua relevantă în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și cu legislația națională aplicabilă.

Din analiza documentelor puse la dispoziție au fost constatate următoarele aspecte în legătură cu sistemul de management al siguranței:

SNTFC „CFR Călători” SA, în calitate de operator de transport feroviar de călători avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare și utilizează în activitățile de transport pe care le desfășoară, automotoare pe care le repară/revizuieste la operatori economici autorizați și agrementați tehnic de către Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Întrucât, din verificările efectuate asupra locomotivei implicată în incident au rezultat neconformități privind desfășurarea lucrărilor de mentenanță, comisia de investigare a verificat dacă sistemul de management al siguranței al SNTFC „CFR Călători” SA dispune de proceduri pentru a garanta că:

- determinarea cerințelor/standardelor/proceselor de întreținere pe baza datelor privind siguranța și a repartizării materialului rulant;
- adaptarea periodicității lucrărilor de întreținere în funcție de tipul și de amploarea serviciilor prestate și/sau de datele privind materialul rulant;
- responsabilitatea întreținerii este clar definită, pentru a identifica competențelor necesare pentru posturile din domeniul întreținerii și pentru a repartiza în mod adecvat responsabilitățile.

În urma verificării documentelor puse la dispoziție de către operatorul de transport feroviar, comisia de investigare a constatat faptul că SNTFC „CFR Călători” SA a întocmit și difuzat celor interesați procedura Procedura Operațională cod PO-0-7.1.3-09 „MENTENANȚA PARCULUI DE MATERIAL RULANT MOTOR”.

Din Procedura Operațională cod PO-0-7.1.3-09 la punctul 4.2 *Realizarea lucrărilor de mentenanță* se precizează:

- La subpunctul 4.2.1 Realizarea lucrărilor de mentenanță implică efectuarea lucrărilor de întreținere curentă, **revizii și reparații planificate** și au drept scop:
 - menținerea stării tehnice corespunzătoare a locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice în vederea exploatării acestora în remorcarea trenurilor de călători;
 - reducerea timpilor de imobilizare datorati defectărilor accidentale ale vehiculelor feroviare;
 - pregătirea vehiculelor feroviare pentru perioada de iarnă;
 - diminuarea posibilităților de apariție a unor avarii urmate de imobilizări pe durate mari a vehiculelor feroviare (incendii, etc.);
 - reducerea sistematică a cheltuielilor de mentenanță corectivă;
 - întocmirea unei baze de date care să permită calculul fiabilității și disponibilității agregatelor și subansamblelor.
- La subpunctul 4.2.2 din procedură se precizează că: “Menținerea locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice într-o stare tehnică corespunzătoare pentru efectuarea serviciului de remorcăre a trenurilor de călători în condiții de siguranță a circulației, se realizează atât prin executarea **la termen**, periodic și la un nivel calitativ ridicat al **reviziilor și reparațiilor planificate**, cât și prin respectarea prescripțiilor privind întreținerea curentă în exploatare de către personalul însărcinat cu aceasta”.

La punctul 4.9 *Planificarea reviziilor și reparațiilor* din Procedura Operațională cod PO-0-7.1.3-09 se precizează:

- La subpunctul 4.9.3. "Scadențele pentru reparații planificate la locomotive, automotoare și rame electrice la data, întocmite anual de către personalul responsabil de întreținerea vehiculelor feroviare din cadrul depourilor/SELC-urilor cu colaborarea personalului desemnat din cadrul Secțiilor de reparații sunt transmise la SRTFC-uri în trimestrul IV al fiecărui an, în vederea centralizării. După centralizare, SERT/SERMR din cadrul SRTFC 1-8 transmit scadențele la reparații planificate ale MRM din parcurile depourilor din subordine la Direcția Menținanță M.R. - Serviciul Reparații Curente Tracțiune".
- La subpunctul 4.9.4. „La întocmirea scadențelor menționate **este obligatorie** respectarea normelor de timp sau km parcurși de vehiculele feroviare motoare stabilite prin O.M.T. nr. 1359/2012”.

Analizând prevederile procedurii cod PO-0-7.1.3-09 „MENTENANȚA PARCULUI DE MATERIAL RULANT MOTOR”, comisia de investigare a constatat faptul că, în cazul locomotivelor și automotoarelor scadente la reparații planificate, la punctele menționate mai sus, din această procedură unde este stabilit cine decide, aprobă, răspunde, în vederea introducerii acestora la reparații, dar nu este menționat cum se procedează cu locomotivele și automotoarele aflate în exploatare care sunt scadente la reparații planificate și cine decide retragerea lor din circulație.

Conform procedurii cod PO-0-7.1.3-09 „MENTENANȚA PARCULUI DE MATERIAL RULANT MOTOR”, comisia de investigare a constatat faptul că la punctul 4.14. *Riscurile acceptabile și neacceptabile / oportunitățile ce pot apare în derularea activității descrise în PO-0-7.1.3-09*, subpunctul 4.14.1 „Lista riscurilor acceptabile și neacceptabile / oportunităților asociate procesului descris în PO-0-7.1.3-09 – Formular cod F-PGS-6.1-18, se regăsește în Anexa nr. 7 a prezentei proceduri operaționale, unde la CAPITOLUL I – Riscuri **acceptabile**, pct.1 este menționată “Neefectuarea reviziei/reparației planificate la termen conform reglementărilor în vigoare”. Tot în Anexa nr. 7 la coloana “Descrierea riscului” sunt menționate:

- creșterea numărului de defectări;
- creșterea timpului de imobilizare necesar remedierii MRM și repunerii lui în circulație;
- creșterea consumurilor de combustibil al motoarelor termice în funcționare;
- distrugere/uzură dotări interioare a automotorului;
- neasigurarea confortului termic ca urmare a neetanșeităților și nefuncționării la capacitate normală a instal. de încălzire/climatizare-imposibilitatea obținerii avizelor tehnice conform OMT 1484/2008;

dar nu este specificat că în exploatarea locomotivei pot apărea nereguli tehnice care pot duce la provocarea de incidente/accidente datorită funcționării necorespunzătoare a anumitor instalații din dotarea locomotivei.

Identificarea și evaluarea riscurilor asociate siguranței feroviare se face în conformitate prevederile procedurii operaționale „*Registrului pericolelor interne/externe*”, cod: F-PO-0-8.5.3-05-04. Conform acestei proceduri operaționale, acțiunea de identificare și evaluare a riscurilor asociate siguranței feroviare se finalizează prin întocmirea „*Fișei de identificare pericole/evaluare riscuri generate*, cod: F-PO-0-8.5.3-05-03”.

Conform „*Fișei de identificare pericole/evaluare riscuri generate*, cod: F-PO-0-8.5.3-05-03” , la rubrica pericol poz. 96 „Defecte la instalatia de frânare a vehiculelor din compunerea trenurilor” și la poz.244 „Nerespectarea proceselor tehnologice de revizii / reparatii MR”, având drept posibilă consecință producerea de accidente/incidente feroviare și/sau accidente de muncă. Pentru factorii de risc identificați a fost stabilit un nivel de severitate al consecinței pericolului ca „acceptabil”.

Cadrul de reglementare privind efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate la locomotivele electrice de 3400 kW și modul de aplicare al acestuia:

- Conform Normativului Feroviar 67-006:2011 „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea

reviziilor și reparațiilor planificate", aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.315/2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.1359/2012, tabelul 3.1 nr.crt.10, locomotivele electrice de 3400 kW efectuează revizii planificate tip Pth 3, RT, R1 și R2 și reparații planificate tip RR, RG;

Concluzie: locomotiva electrică EC 057 era scadentă la reparația planificată tip RG din data de 17.05.2010 iar la reparație planificată tip RR din data de 16.05.2015;

- Conform specificației Tehnice ST 2 - 2003 pentru Serviciul „REPARAȚII DE TIP R.R. ȘI R.G. LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE Bo Bo DE 3400 kW” în cadrul reparației tip RR sau RG este prevăzută înlocuirea cablului de frână și modul de montare și reglare a frânei de mână (la reglarea frânei de mână cablul trebuie montat relaxat, învârtind roata frânei de mână de 4 ori pentru a obține cablul întins - însă neîncărcat).

Concluzie: cablul de frână al locomotive electrice EC 057 trebuia înlocuit și apoi efectuat reglajul frânei de mână în cadrul reparației planificate tip RR sau RG;

- Conform specificației Tehnice Cod ST 5-2004 ce constituie document de referință pentru serviciul feroviar critic „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW”, la locomotivele electrice BoBo de 3400 Kw se efectuează revizii planificate tip Pth3, RT, R1 și R2;

Concluzie: în conformitate cu documentul mai sus menționat verificarea pieselor componente ale frânei de mână, ungerea lor și control funcționare cu număr de rotații se efectuează în cadrul reviziilor planificate Pth3, RT, R1 și R2;

La momentul producerii accidentului SC „CFR-SCRL Brașov” SA - Secția de Reparații Arad, în calitate de operator economic care desfășoară activități conexe și adiacente transportului feroviar a deținut și deține certificat pentru funcții de întreținere nr.RO/FIV/L/0017/0011, eliberat la data 07.06.2017, cu valabilitate pentru perioada 07.06.2017 - 06.06.2019, prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere în conformitate cu Directiva 2004/49/CE și OMT 635/2015. Conform anexei nr.1 a certificatului Secția Reparații Locomotive Arad poate efectua următoarele funcții de întreținere „Revizii planificate tip Pth 3, RT, R1, R2 și Reparații accidentale la locomotivele electrice de 5100 kW și 3400 kW” ce are ca document de referință specificația tehnică Cod ST 5/2004 „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2 LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE 3400/5100 kW”.

C.5.3. Norme și reglementări. Surse și referințe pentru investigare

La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare următoarele norme și reglementări:

- Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevrarea vehiculelor feroviare nr.005/2005;
- Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201/2006, aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;
- Regulamentul de remorcare și frânare nr.006/2005, aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;
- Ordinul nr.1260/2013 privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației;
- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar cod NF 67-006:2011 „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate”, aprobat prin, cu modificările și completările ulterioare; 2;
- Fișa Tehnologică nr. E – P5 LE 5100 Kw și 3400 Kw – Cilindru de frână, elaborată de Registrul Feroviar Român – REFER R.A.;
- Fișa Tehnologică nr. E – M4b LE 3400 Kw – Timoneria frânei, elaborată de Registrul Feroviar Român – REFER R.A.;
- Specificația Tehnică Cod ST 5/2004 „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2 LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE 3400/5100 kW”;
- Specificația Tehnică ST cod 2/2003 „REPARAȚII DE TIP R.R. ȘI R.G. LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE Bo Bo DE 3400 kW”;

- Documentație LE 3400 kW RK – ANSAMBLUL FRÂNĂ DE MÂNĂ – desen 008038000
- La investigarea incidentului feroviar s-au luat în considerare următoarele surse și referințe:
- copii ale documentelor depuse ca anexe la dosarul de investigare;
 - fotografii realizate imediat după producerea incidentului de către membrii comisiei de investigare;
 - procese verbale de constatare tehnică a infrastructurii feroviare și procese verbale de constatare tehnică în atelier a locomotivei;
 - examinarea și interpretarea stării tehnice a elementelor implicate în incident: infrastructură și suprastructura căii ferate, instalații feroviare, materialul rulant și tren;
 - declarațiile salariaților implicați în producerea incidentului feroviar.

C.5.4. Funcționarea instalațiilor tehnice, infrastructurii și a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalații

Stația CFR Târgu Jiu este înzestrată cu instalație CED, iar circulația feroviară pe distanța Filiași – Cărbunești – Târgu Jiu se face pe baza de bloc de linie automat.

Cu ocazia verificărilor efectuate de către comisia de investigare pe teren s-au constatat:

- macazul 41/49 manevrat pe poziția ”plus” și a prezentat pe lumnoschemă indicația de control”;
- secțiunea izolată II A, afoșă indicația ”roșu”, deoarece pe aceasta se afla locomotiva electrică EC 057;
- CDC II B linie iluminat în roșu pe care se află garat în staționare un grup de 3 vagoane care a compus garnitura trenului de călători 2093/2094;
- butoanele prevăzute în instrucțiunile de manipulare să fie sigilate au fost găsite cu plumburile intacte, sigilate cu presa CT;
- cheia și ușa sălii de relee au fost găsite sigilate cu presa CT nr.12.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

La verificările efectuate de către comisia de investigare la linie pe teren s-a constatat macazul 41/49 manevrat pe poziția plus (pe directă) iar declivitatea în pantă a liniei în zona unde s-a produs incidentul este de 2,64‰ – nu s-au constatat deficiențe;

C.5.4.3. Date constatate la funcționarea materialului rulant și a instalațiilor tehnice ale acestuia

Constatări privind locomotiva electrică EC 057

Data executării reparațiilor planificate:

Locomotiva electrică EC 057 aparținând SNTFC „CFR Călători” SA – Depoul Arad a efectuat la data de 18.05.2005 reparație tip RR la SC RELOC SA Craiova și a parcurs un număr de 1.319.443 km până la data producerii incidentului, perioadă în care nu a efectuat reparații planificate.

Conform Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate”, scadența la reparație este stabilită la:

- 5±1 ani/600 mii de km pentru reparația tip RR;
- 10±1 ani/1000 mii de km pentru reparația tip RG.

Data și locul executării ultimelor revizii planificate/intermediare:

Locomotiva electrică EC 057 a efectuat ultima revizie tip RT, la data de 21.02.2018, în cadrul SC „CFR SCRL Brașov” SA - Secția de Reparații Locomotive Arad, înregistrând până la data producerii accidentului un număr de 16.517 km și a efectuat revizie intermediară tip Pth3 la data de 15.04.2018.

Constatări efectuate în urma analizării datelor furnizate de instalația IVMS în funcție:

Din analiza diagramei instalației IVMS a locomotivei EC 057, după remorcarea trenului de călători nr.2093 și sosirea în stația CFR Târgu Jiu, la manevră în stație, au rezultat următoarele:

- trenul de călători nr.2093 a sosit în stația CFR Târgu Jiu la ora 10.30'.53";
- între orele 10.39'.18" - 10.41'.12", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță de 145 metri cu viteza maximă de 7 km/h în sensul de circulație a trenului 2093;
- între orele 10.44'.38" - 10.45'.42", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță de 251 metri cu viteza maximă de 17 km/h în sensul de circulație a trenului 2093;
- între orele 10.47'.15" - 10.48'.47", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță de 320 metri cu viteza maximă de 18 km/h în sens invers de circulație a trenului 2093;
- între orele 10.49'.16" - 10.50'.52", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță de 378 metri cu viteza maximă de 19 km/h în sens invers de circulație a trenului 2093;
- între orele 10.52'.23" - 10.53'.33", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță de 262 metri cu viteza maximă de 18 km/h în sensul de circulație a trenului 2093;
- între orele 10.53'.41" - 10.53'.52", a efectuat o mișcare de manevră pe o distanță ce nu poate fi determinată cu viteza maximă de 1 km/h în sensul de circulație a trenului 2093;
- după ora 10.53'.52" nu au mai apărut mișcări de manevră.




Figura 5: diagrama IVMS cu vitezele locomotivei la manevră înainte de producerea incidentului

Constatări efectuate la locomotivă:

Locomotiva electrică EC 057 a fost verificată la data de 16.04.2018 în stația CFR Târgu Jiu unde au fost constatate următoarele:

- frâna pneumatică funcționa corespunzător;
- compresorul de aer funcționa normal ;
- starea manometrelor de aer era bună și erau verificate metrologic.
- etanșeitatea instalației de frână era bună ;
- instalația de siguranță și vigilență era sigilată și în funcție;
- instalația de control punctual a vitezei INDUSI era sigilată și în funcție;
- instalația de înregistrare a vitezei tip IVMS era în funcție;

- stația de radiotelefon era în funcție;
- locomotiva a fost găsită deconectată și asigurată cu sabot de mână la osia nr.4, pe linia nr.II A a stației CFR Târgu Jiu;
- în postul de conducere A, robinetul frânei automate KD2 în poziția 3, robinetul frânei directe FD1 în poziția de frânare (Fig. 6);
- în postul de conducere B, robinetul frânei automate KD2 în poziția 3, robinetul frânei directe FD1 în poziția de slăbire;
- frâna de mână din sala mașinilor era strânsă, la osia nr.3, saboții erau lipiți de bandajele roților (Fig. 7);
- robinetul rezervorului principal de aer - închis.




Fig. 6



Fig. 7

S-a conectat locomotiva pentru verificări și probe unde s-au efectuat următoarele operații:

- s-a efectuat o manevră de deplasare a locomotivei din postul de conducere A, locomotiva fiind adusă în locul remizării anterioare, linia nr.II B lipită de vagoanele ce formau trenul de călători nr.2094;
- s-a efectuat presarea tampoanelor de garnitura trenului, s-a introdus cu robinetul frânei directe FD1, postul de conducere A, aproximativ 1,5 bar în cilindrii de frână;
- s-a efectuat remizarea locomotivei, strângând frâna de mână din sala mașinilor;
- s-a deconectat locomotiva, s-a scos curentul de comandă și s-a manipulat robinetul de frână FD1 postul A în poziția de slăbire;
- locomotiva a rămas remizată cu tampoanele presate pe garnitura trenului, nelegată la tren și frână;
- după aproximativ 10 minute, s-a epuizat aerul din cilindrii de frână, saboții osiilor nr.1, 2 și 4 s-au depărtat de bandajul roților, iar la osia nr.3 saboții au rămas lipiți de bandajul roților, dar nu se asigura strângerea osiei, deoarece locomotiva s-a pus în mișcare, datorită declivității liniei;
- locomotiva s-a deplasat circa 5 – 6 metri, fiind oprită de mecanic prin frânare efectuată din robinetul frânei directe;
- cu robinetul frânei automate în poziția II (alimentare) și robinetul frânei directe în poziția de slăbire, s-a strâns frâna de mână circa 25 rotații (cât a permis) și s-a constatat că la osia nr.3 pe care acționează frâna de mână, saboții au fost lipiți de bandaje dar nu asigură strângerea pe bandaj, locomotiva punându-se în mișcare.

La data de 17.04.2018, cu ocazia verificării în comisie, în depoul de locomotive Craiova, pe canalul de revizie proces tehnologic de echipare a locomotivelor unde s-au constatat următoarele:

- cu robinetul frânei automate în poziția II (alimentare) și robinetul frânei directe în poziția de slăbire, s-a strâns frâna de mână circa 26 rotații (cât a permis) și s-a constatat că la osia nr.3 pe care acționează frâna de mână, saboții de frână nu erau lipiți de bandajele roților astfel:
 - roata nr.3 stânga spre postul de conducere A cca 30 mm și spre postul de conducere B cca 5 mm
 - roata nr.3 dreapta spre postul de conducere A cca 15 mm și spre postul de conducere B cca 10 mm
- s-a acționat robinetul frânei directe introducând aer la o presiune de 1,2 bar în cilindrii de frână, saboții s-au lipit de bandaje, apoi la acționarea frânei de mână, aceasta a mai permis încă 3 rotații în plus;
- s-a mărit presiunea în cilindrii de frână la 2 bari lucru care a mai permis acționarea frânei de mână încă o jumătate de rotație;
- s-a mărit presiunea în cilindrii de frână la 3,6 bari și nu a mai permis acționarea frânei de mână în sensul strângerii;
- s-a slăbit complet frâna directă și s-a constatat că saboții s-au îndepărtat de bandajele roților de la osia nr.3, frâna de mână fiind strânsă
- cu frâna de mână slăbită, s-a acționat robinetul frânei directe introducând aer la o presiune de 1 bar în cilindrii de frână, apoi s-a strâns frâna de mână 28 de rotații, s-a eliberat aerul din cilindrii de frână și s-a constatat că saboții au rămas lipiți de bandajele roților osiei nr.3, apoi cu o altă locomotivă electrică s-a împins ușor în vederea presării tampoanelor și s-a constatat că locomotiva EC 057 s-a deplasat cca 5 metri semn că saboții nu asigurau strângerea pe bandajele roților de la osia nr.3.

La data de 25.04.2018 cu ocazia verificării în comisie, în depoul de locomotive Arad, în cadrul atelierului Secției de Reparații Locomotive Arad, unde s-au constatat următoarele:

- s-a procedat la acționarea frânei de mână, realizându-se 24 de rotații pentru o strângere completă, ocazie cu care s-a constatat lipirea saboților pe bandajul roților osiei 3;
- cu frâna de mână strânsă și frâna directă în acțiune s-au presat tampoanele locomotivei, cu ajutorul altei locomotive, iar după eliberarea frânei directe, s-a menținut presarea tampoanelor timp de 10 minute fără a se constata o deplasare a locomotivei în acest interval de timp;
- s-a constatat că la strângerea frânei de mână la primele 15 rotații acționarea acesteia merge ușor, dar fără a se sesiza o acționare a timoneriei de frână. După 15 rotații strângerea frânei de mână s-a făcut mai greu, fiind nevoie de acționarea acesteia cu ambele mâini, moment la care timoneria de frână a început să lucreze prin apropierea saboților pe bandajul roților;
- la acționarea frânei de mână a locomotivei s-a constatat că deplasarea tijei pistonului de la cilindrul de frână a osiei nr.3 se face împreună cu deplasarea țevei de ghidare a pistonului de la cilindrul de frână, între tija pistonului și țeava de ghidare a pistonului cilindrului de frână existând un joc de 10 mm;
- S-a demontat de pe locomotivă cilindrul de frână de la osia nr.3, iar la demontarea acestuia în atelier s-a constatat:
- cilindrul de frână este varianta cu tija pistonului fixată prin intermediul unui bolț de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 14)
- garnitura de cauciuc de pe pistonul cilindrului de frână în stare normală de funcționare;
- arcu de rapel în stare liberă în lungime de 650 mm, având un nr.de 20 spire, și un diametru al sârmei de 9 mm (Fig. 8);
- tija de acționare prinsă de țeava de ghidare a pistonului prin intermediul unui bolț, asigurat circular în jurul pistonului cu platbandă sudată (Fig. 9);




Fig. 8



Fig. 9

- diametrul bolțului de prindere 19 mm, iar diametrul găurii de fixare, din tijă, era de 29 mm;
- jocul măsurat între pistonul și capacul cilindrului de frână a fost de 7 mm;
- s-a montat pe locomotivă un alt cilindru de frână, la care tija pistonului cilindrului se deplasa independent de țeava de ghidare a pistonului cilindrului, iar la probele efectuate pentru asigurarea locomotivei cu frâna de mână a fost nevoie de 21 de rotații. De la a 14-a rotație manipularea frânei de mână a fost mai greoaie, moment la care s-a putut observa că timoneria de frână a început să lucreze. Lipirea saboților pe bandajul roților s-a făcut la ultimile două rotații, în urma unei acționări intense a frânei de mână;
- s-a acționat frâna de mână în urma demontării arcului de readucere a cablului de la frâna de mână și a eclisei de acționare în poziția de slăbire a frânei de mână. În aceste condiții s-a constatat că pentru asigurarea locomotivei cu frâna de mână au fost necesare 17 rotații, greutatea manipulării frânei de mână manifestându-se de la a 11 rotație.

La data de 13.07.2018, cu ocazia verificării în comisie, în revizia de vagoane Craiova, pe canalul de revizie proces tehnologic de echipare a locomotivelor unde s-au constatat următoarele:

- la verificarea cablului frânei de mână dintre bolțul de înădire și cuplă legătură fixarea cablului era asigurată cu două cleme la distanța de 33 mm una de cealaltă și s-au constatat urme de frecare pe cablu în zona fixării acestuia cu cleme de bolțul de înădire (Fig. 10);
- s-a constatat că cilindrul de frână de la osia nr.3 a fost schimbat cu o variantă de cilindru de frână la care tija pistonului nu este fixată de țeava de ghidare a pistonului astfel tija pistonului era deplasată în exteriorul țevei de ghidare a pistonului, țeavă care se afla în interiorul cilindrului, circa 120 mm (Fig. 11);
- menționăm că în momentul efectuării acestor constatări la frâna de mână nu a fost aer în cilindrul de frână, saboții de frână au fost lipiți pe bandaje;




Fig. 10



Fig. 11

Constatări privind descrierea și funcționare echipamentului frânei de mână la locomotivă

Frâna de mână la locomotiva electrică de 3400 KW tip Bo-Bo, seria 040-EC este acționată prin manipularea roți (dispozitiv acționare) de frână din sala mașinilor în sensul acelor de ceasornic, frână care asigură menținerea pe loc a locomotivei prin strângerea saboților de frână pe bandajele roților numai de la osia nr.3 (Fig. 12)

Principiul de funcționare la acest tip de frână (Fig. 13) este următorul:

a) La efectuarea operației de strângere a frânei de mână

Prin acționarea roții de frână 2 în sensul acelor de ceasornic se antrenează grupul de roți dințate conice 3 care conduc la rotirea șurubului frânei 4 în sens invers acelor de ceasornic și deplasarea piuliței frânei 6 în poziția superioară.

Deplasarea piuliței frânei 6 în poziție superioară acționează asupra cablului frânei 8 care prin intermediul roletelor 9, a bolțului 5, bolț care asigură trecerea de la cablul de frână dublu cu două fire la cablul de frână simplu cu un fir, prin rola schimbare sens 10, transmite creșterea efortului de strângere (frânare) la cupla de legătură 12.

Prin acționarea cablului frânei 8 se produce o deplasare a cuplei de legătură 12, cuplei filetate 13 și a culisei 14 de la stânga la dreapta precum și la tensionarea (întinderea) arcului de readucere 15.

Culisa prin deplasarea ei de la stânga la dreapta acționează asupra pârghiei 16 care se rotește de la stânga la dreapta în jurul punctului A deplasând tija pistonului 26 a cilindrului de frână 24 din interiorul cilindrului, deplasarea și rotirea în jurul punctului B a pârghiei de transmisie 17, de la dreapta la stânga precum și tensionarea arcului de readucere 15'.

În urma deplasării și rotirii pârghiei de transmisie 17 de la dreapta la stânga se acționează deplasarea de la dreapta la stânga a traversei de frână 19 și prin intermediul regulatorului de frână 23 deplasarea traversei de frână 19' de la stânga la dreapta.

Prin acționarea traverselor de frână 19 și 19' se realizează deplasarea atârănătorului 20 de la dreapta la stânga și a atârănătorului 20' de la stânga la dreapta precum și a portsaboților 21 și a saboților 22 aferenți asigurând astfel strângerea acestora pe bandajele roților de la osia nr.3.

La acționarea roții de frână 2 în sensul acelor de ceasornic, după un anumit număr de rotații în cablul frânei 8 se formează o tensiune care crește direct proporțional cu numărul de rotații ale roții de frână 2, tensiune care acționează asupra timoneriei de frână asigurând strângerea saboților 22 pe bandajele roților numai de la osia nr.3.




Fig. 12

b) La efectuarea operației de slăbire a frânei de mână

Prin acționarea roții de frână 2 în sens invers acelor de ceasornic se antrenează grupul de roți dințate conice 3 care conduc la rotirea șurubului frânei 4 în sensul acelor de ceasornic și deplasarea piuliței frânei 6 în poziția inferioară.

Deplasarea piuliței frânei 6 în poziție inferioară acționează asupra cablului frânei 8 care prin intermediul rolelor 9, a bolțului 5, bolț care asigură trecerea de la cablul de frână dublu cu două fire la cablul de frână simplu cu un fir, prin rola schimbare sens 10, transmite scăderea efortului de strângere (frânare) la cupla de legătură 12.

Datorită scăderii efortului de strângere din cablul frânei 8 se produce o deplasare a cuplei de legătură 12, cuplei filetate 13 și a culisei 14 de la dreapta la stânga datorită acțiunii arcului de readucere 15.

Culisa prin deplasarea ei de la dreapta la stânga nu mai acționează asupra pârgheii 16, pârghie care se rotește de la dreapta la stânga în jurul punctului A, tija pistonului 26 a cilindrului de frână 24 se deplasează în interiorul cilindrului datorită deplasării și rotirii în jurul punctului B a pârgheii de transmisie 17, de la stânga la dreapta ca urmare a acțiunii arcului de readucere 15'.

În urma deplasării și rotirii pârgheii de transmisie 17 de la stânga la dreapta se acționează deplasarea de la stânga la dreapta a traversei de frână 19 și prin intermediul regulatorului de frână 23 deplasarea traversei de frână 19' de la dreapta la stânga.

Prin acționarea traverselor de frână 19 și 19' se realizează deplasarea atârănătorului 20 de la stânga la dreapta și a atârănătorului 20' de la dreapta la stânga precum și a portsaboților 21 și a saboților 22 aferenți asigurând astfel slăbirea acestora de pe bandajele roților de la osia nr.3.

La acționarea roții de frână 2 în sens invers acelor de ceasornic, după un anumit număr de rotații în cablul frânei 8 tensiunea formată la strângerea frânei de mână scade direct proporțional cu numărul de rotații ale roții de frână 2, tensiune care după un anumit număr de rotații dispare și nu mai acționează asupra timoneriei de frână asigurând slăbirea saboților 22 de pe bandajele roților de la osia nr.3.




Fig. 13

C.5.5. Interfața om – mașină – organizație

Personalul cu responsabilități în siguranța feroviară implicat în producerea incidentului efectua serviciul în regim turnus, fără depășirea duratei de lucru reglementată, era autorizat/atestat profesional și deținea aviz medical și psihologic în termenul de valabilitate.

În timpul investigației nu au fost depistate circumstanțe medicale și personale cu influență asupra incidentului feroviar, inclusiv existența stresului fizic sau psihologic, sau deficiențe privind proiectarea echipamentului cu impact asupra interfeței om – mașină.

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

La data de 20.08.2017, ora 21:25, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, în Hm. Brăișoru, automotorul DESIRO 2116 executa manevre pentru atașarea automotorului DESIRO 2019 care era defect și staționat peste secțiunea izolată de macaz nr. 12/16. În timpul executării operațiunilor de cuplare a celor două automotoare, s-a produs scăparea și angajarea 4 pe linia curentă a automotorului DESIRO 2019 înspre stația Poieni, fără ca în interiorul acestuia să se afle pasageri sau personal feroviar. Automotorul DESIRO 2019 s-a oprit după aproximativ 1140 m, fără intervenția personalului. Ambele automotoare aparțin SNTFC „CFR Călători” SA.

C.6. Analiză și Concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnică a suprastructurii căii

Având în vedere caracteristicile liniei prezentate la subcapitolul C.2.3.1. *Linii* prezentate în capitolul C.2.3. *Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului* precum și constatările efectuate la linie, după producerea incidentului, prezentate în capitolul C.5.4.2- *Date constatate cu privire la linie*, se poate afirma că starea tehnică a suprastructurii liniilor nu a influențat producerea incidentului din data de 16.04.2018.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnică a instalațiilor feroviare

Având în vedere caracteristicile instalațiilor prezentate la subcapitolul C.2.3.2. *Instalații* de la capitolul C.2.3. *Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului* precum și constatările efectuate la instalații, după producerea incidentului, prezentate în capitolul C.5.4.1- *Date constatate cu privire la instalații*, se poate afirma că starea tehnică a instalațiilor nu a influențat producerea incidentului din data de 16.04.2018.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnică a locomotivei

Având în vedere constatările efectuate la locomotiva EC 057, prezentate la capitolul C.5.4.3. *Date constatate cu privire la locomotivă* se pot concluziona următoarele:

- locomotivele electrice de 3400 kW au fost dotate cu două variante de cilindrii de frână, varianta cu tija pistonului fixată de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 14) și varianta cu tija pistonului nefixată de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 15). La prima variantă (Fig. 14) în momentul acționării frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandajele roților se acționează tija pistonului 5 de la stânga la dreapta, tijă care prin intermediul bolțului de fixare 3 antrenează țeava de ghidare 4 a pistonului 2 care se deplasează odată cu tija comprimând arcul de rapel 6. Prin comprimarea arcului de rapel 6 se formează o forță care se opune creșterii tensiunii în cablul de frână lucru care conduce la un efort suplimentar în acționarea frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandajele roților.
- La a doua variantă (Fig. 15) în momentul acționării frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandajele roților se acționează tija pistonului 6 de la stânga la dreapta, tijă care nu mai este fixată de țeava de ghidare a pistonului 5, deplasarea tijei efectuându-se fără antrenarea țevei de ghidare 5 a pistonului 2 și necomprimarea arcului de rapel 7. Datorită necomprimării arcului de rapel 7 nu se mai formează o forță care să se opună creșterii tensiunii în cablul de frână lucru care conduce la un efort mai mic în acționarea frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandajele roților;




Fig. 14




Fig. 15

- locomotiva electrică EC 057 la data producerii incidentului a fost dotată cu cilindru de frână varianta cu tijă pistonului fixată de țeava de ghidare a pistonului, la osia nr.3 (Fig. 14) iar în momentul asigurării locomotivei cu frâna de mână în cilindrii de frână ai locomotivei se afla aer sub presiune datorită acționării robinetului frânei directe, locomotiva menținându-se frânată. După un anumit timp de la remizarea locomotivei la scăderea presiunii la zero în cilindrii de frână deplasarea pistonului 2 în poziție de frânare și comprimarea arcului de rapel 6 nu a mai fost menținută de presiunea aerului, lucru care a solicitat deplasarea tijei pistonului 5 de la dreapta la stânga conducând la formarea unei forțe care a favorizat scăderea tensiunii în cablul frânei create ca urmare a strângerii frânei de mână;
- scăderea tensiunii în cablul de frână formată ca urmare a strângerii frânei de mână a fost favorizată suplimentar și de formarea unei forțe suplimentare care a mărit solicitarea deplasării tijei pistonului 5 de la dreapta la stânga datorită utilizării unui arc de rapel 6 (Fig. 14 și Fig. 8) cu un diametru al spirei majorat de 9 mm în loc de 8 mm conform Fișei Tehnologice nr. E – P5 LE 5100 Kw și 3400 Kw – Cilindru de frână, elaborată de Registrul Feroviar Român – REFER R.A.;
- la acționarea frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandaje s-a constatat că primele 14 – 15 rotații ale roți de frână merg ușor, relaxat, deoarece cablul de frână a fost netensionat, acest lucru ar fi trebuit să se producă doar la primele 4 rotații ale roții de frână conform prevederilor specificației tehnice „Reparații planificate tip RR, RG la locomotivele electrice de 3400 kW” cod ST2 – 2003 al C.F.R. S.C.R.L. S.A, după care ar fi trebuit să meargă mai greu datorită apariției tensiunii în cablul de frână ca urmare a acționării timoneriei de frână pentru strângerea saboților pe bandajele roților osiei nr.3;
- tot la acționarea frânei de mână în vederea strângerii saboților pe bandaje s-a constatat că pentru strângerea finală a fost nevoie de un număr de 26 – 28 rotații ale roți de frână care să asigure strângerea saboților pe bandajele roților osiei nr.3 și menținerea pe loc a locomotivei, strângere care ar fi trebuit să se realizeze după 14 – 15 rotații ale roți de frână conform Fișei Tehnologice nr. E – M4b LE 3400 Kw – Timoneria frânei, elaborată de Registrul Feroviar Român – REFER R.A. Menționăm că nici după acționarea roți de frână prin realizarea a 26 – 28 rotații, s-a efectuat lipirea saboților pe bandajele roților osiei nr.3 dar nu s-a asigurat strângerea corespunzătoare pentru menținerea pe loc a locomotivei deoarece aceasta s-a pus în mișcare după ce s-a cuplat și i s-a comprimat ușor tampoanele cu altă locomotivă;
- din cele două paragrafe menționate mai sus se poate concluziona că lungimea cablului de frână s-a modificat în timp, în sensul că s-a mărit, lucru confirmat cu ocazia verificărilor unde s-au constatat urme de frecare pe cablu în zona fixării acestuia cu cleme de bolțul de înădrire (Fig. 9), datorate slăbirii strângerii cablului în clemele de fixare și asigurarea fixării cablului numai cu

două cleme în loc de trei cleme de fixare la distanța de 150 mm una de cealaltă, conform documentației tehnice - LE 3400 Kw – ANSAMBLUL FRÂNA DE MÂNĂ – desen L008038000;

- în Norma tehnică feroviară – NTF nr.67-003 din 2008 „Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5100 kW și 3400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate”, la subcapitolul 4.2. „Prescripții tehnice pentru reparațiile planificate cu ridicarea de pe osie”, la punctul 4.2.2., este menționat că „prescripțiile tehnice pentru reparațiile planificate se stabilesc de către furnizorii feroviari care efectuează reparații planificate pe baza caietelor de sarcini elaborate de beneficiarii finali și prezentelor norme. Aceste prescripții împreună cu cele pentru ansamblurile și subansamblurile de siguranță vor face obiectul unor specificații tehnice” ;
- în prevederile specificației tehnice „Reparații planificate tip RR, RG la locomotivele electrice de 3400 kW” cod ST2 – 2003 al C.F.R. S.C.R.L. S.A., la anexa 3 „Nomenclator de lucrări pentru reparații tip RR, RG a locomotivei electrice de 3400 kW”, la „CAP. I – INSTALAȚIA MECANICĂ”, punctul 9 „Frâna de mână”, este menționat că se efectuează următoarele operații:
 - demontare role, cablu normal zincat, șurub frână roți dințate, roată manevră, etc;
 - curățire – roți, role, șurub frână, etc;
 - constatare – verificare bușe, închizătoare, cleme de fixare, cablu. Bucșile, bolțurile cu uzuri se înlocuiesc; la fel închizătoarele defecte și clemele rupte;
 - montaj roți, role, șurub frână, **cablu nou**, etc;
 - la reglarea frânei de mână cablul trebuie montat relaxat, învârtind roata frânei de mână de 4 ori pentru a obține cablul întins (însă neîncărcat).
- de la data de 18.05.2005 când a efectuat ultima reparație mare tip RR locomotive electrică EC 057 și până la data producerii incidentului au trecut un număr de 12 ani și 11 luni, parcurgându-se un număr de 1.319.443 km. În aceste condiții, începând cu data de 17.05.2010, a fost atinsă norma maximă de timp impusă pentru efectuarea reparației planificate tip RG, iar cu data de 16.05.2015, a fost atinsă norma maximă impusă pentru efectuarea reparației planificate tip RR, conform prevederilor Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate” și începând cu aceste date locomotiva trebuia retrasă din circulație;
- referitor la frâna de mână conform Specificației Tehnice Cod ST 5-2004 ce constituie document de referință pentru serviciul feroviar critic „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW” unde la *poziția nr. 5 NOMENCLATOR DE LUCRĂRI, subpoziția B. PARTEA MECANICĂ*, punctul 3 *Timoneria de frână* se efectuează următoarele lucrări:
 - control cablu frână de mână cu bride de fixare și rola;
 - ungere role, șurubul, lagărele, cablu metalic și roata la frâna de mână
 - și punctul 23. *Roată frână de mână*:
 - control funcționare cu număr de rotații, uzuri (prelucrare jocuri).Nu este specificat cum se face reglarea frânei de mână cu număr de rotații adică câte rotații trebuie să meargă roata de frână liber pentru întinderea cablului de frână (însă neîncărcat – fără tensiune) și câte rotații trebuie să meargă roata de frână după ce începe acționarea timoneriei de frână în vederea efectuării strângerii saboților pe bandajele roților osiei nr.3 până la rotația finală (cablul de frână încărcat – tensionat la maxim) și nu este menționat în nici-un act (comenzi de lucru, fișe, anexe, etc) că s-au efectuat astfel de verificări, reglări și remedieri la acest tip de frână.
- analizând constatările menționate mai sus efectuate la locomotivă, după producerea incidentului, se poate afirma că starea tehnică a acesteia a determinat producerea incidentului.

C.6.4. Analiză și concluzii privind modul de producere a incidentului

Din analiza constatărilor efectuate la locul producerii incidentului, a stării tehnice a locomotivei implicate, precum și a mărturiilor salariaților implicați, se poate concluziona că

incidentul feroviar generat prin punerea în mișcare a locomotivei electrice EC 057 după remizare, s-a produs în următoarele circumstanțe:

- la ora 10.39'.18" după dezlegarea locomotivei de la garnitura trenului de călători nr.2093, mecanicul de locomotivă a pus locomotiva în mișcare, a efectuat manevra de rebrusare a locomotivei din capătul Y în capătul X pe linia nr.1 a stației CFR Târgu Jiu iar la ora 10.53'.33" a oprit la circa 5 metri de garnitura trenului de călători nr.2093 pe linia nr.II directă după deplasarea locomotivei din capătul X al stației;
- după primirea semnalelor date de partida trenului în vederea manevrei de cuplare a locomotivei la garnitura trenului de călători nr.2093, la ora 10.53'.41" mecanicul a pus locomotiva în mișcare, a cuplat la garnitura trenului, a efectuat operația de comprimare a tampoanelor de la vagonul frontal și locomotivă în vederea legării locomotivei la garnitura trenului, a asigurat locomotiva contra deplasării cu frâna directă din postul A de conducere;
- după cuplarea locomotivei la garnitura trenului de călători nr.2094, mecanicul a asigurat locomotiva prin strângerea frânei de mână și a continuat operațiile de remizare a locomotivei;
- în jurul orei 11.10 impegatul de mișcare (IDM exterior) a observat că locomotiva electrică EC 057 s-a pus în mișcare către capătul X al stației CFR Târgu Jiu și i-a comunicat prin stația radiotelefon impegatului de mișcare (IDM blochist) despre punerea în mișcare a locomotivei de pe garnitura trenului de călători nr.2094;
- IDM blochist pentru evitarea talonării macazelor de către locomotiva care s-a pus în mișcare, a efectuat imediat parcurs de cale liberă spre halta de mișcare Lunca Budieni, sectorul de linie nefiind ocupat de către alt tren în circulație iar IDM localist s-a deplasat din turnul de comandă la locomotiva aflată în mișcare în vederea opririi acesteia;
- IDM localist s-a urcat pe locomotiva aflată în mișcare pe la postul A de conducere, a încercat să strângă frâna de mână dar aceasta a fost deja strânsă de către mecanic, a observat la manometru de pe pupitru ca locomotiva avea aer în instalația de frână și a acționat frâna directă din robinetul FD1 oprind locomotiva la circa 300 metri de garnitura trenului de călători nr.2094, apoi IDM exterior a asigurat locomotiva cu sabot;
- urmare a verificărilor efectuate atât la fața locului cât și ulterior în cadrul Depoului Arad, Craiova și pe canalul de revizie proces tehnologic de echipare a locomotivelor din Revizia de vagoane călători Craiova s-a concluzionat că punerea în mișcare a locomotivei după strângerea frânei de mână la remizare s-a datorat strângerii necorespunzătoare a sabotilor pe bandajele roților de la osia nr.3, osie care asigură menținerea pe loc a locomotivei atunci când frâna de mână este acționată în poziția de strângere și remizarea ei pe o porțiune de linie cu pantă caracteristică de 2,64%;
- strângerea necorespunzătoare a sabotilor pe bandajele roților s-a datorat și faptului că frâna de mână nu a fost verificată și reglată corespunzător cu ocazia reviziilor efectuate în depou la locomotivă de către personalul de atelier și verificarea necorespunzătoare a personalului de exploatare (revizor) cu ocazia recepției și dării în exploatare a locomotivei după efectuarea reviziilor planificate.

În ceea ce privește descrierea împrejurărilor privind deplasarea și oprirea locomotivei după punerea în mișcare a acesteia după remizare, comisia de investigare nu a reușit să facă această descriere pe fondul lipsei de informații, din cauză că nu s-au mai înregistrat informații în memoria instalației vitezometru tip IVMS, pe fondul lipsei de curent electric de alimentare a instalației de vitezometru tip IVMS datorită întreruperii curentului de comandă la remizarea locomotivei electrice EC 057.

C.7. Cauzele incidentului

C.7.1. Cauza directă

Cauza directă a producerii incidentului feroviar o constituie lipsa forței de ținutură suficientă imobilizării locomotivei, ca urmare a unei defecțiuni tehnice la aceasta, manifestat prin strângerea necorespunzătoare a sabotilor pe bandajele roților osiei nr.3 după acționare corectă a frânei de mână de operatorul uman.

Factori care au contribuit

- utilizarea la osia nr.3 pe care acționează frâna de mână a unui cilindru de frână varianta cu tija pistonului fixată de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 14) și nu a unui cilindru de frână cu tija pistonului nefixată de țeava de ghidare (Fig. 15);
- utilizarea unui arc de rapel cu diametrul spirei majorat la 9 mm în loc de 8 mm la cilindrul de frână care acționează pe osia nr.3;
- modificarea lungimii cablului de frână datorită slăbirii în timp a strângerii cablului în clemele de fixare;
- utilizarea în zona fixării cablului de frână de bolțul de înădire a două cleme în loc de trei cleme de fixare;
- menținerea în exploatare a locomotiei electrice EC 057, după realizarea normei de timp pentru efectuarea reparațiilor planificate;
- remizarea locomotivei în zona unde panta caracteristică a liniei este de 2,64‰.

C.7.2. Cauze subiacente

- nu au fost respectate prevederile Capitolului 3 – Norme pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate ale vehiculelor feroviare și periodicitatea acestora (ciclul) din Normativul Feroviar 67-006:2011 „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.315/2011 modificat și completat prin Ordinul MTI nr.1359/2012, astfel:
 - subpunctul 3.1, în sensul că locomotiva electrică EC 057 nu a fost retrasă din circulație la realizarea normei de timp prevăzută pentru efectuarea reparațiilor planificate;
 - tabelul 3.1, lit. A, poziția nr.10, în sensul că nu a fost respectat ciclul de reparații planificate pentru locomotiva electrică EC 057;
- nerespectarea aliniatului 6 – Arcul de rapel, punctul II DATE TEHNICE PRINCIPALE din Fișa Tehnologică nr. E – P5 LE 5100 Kw și 3400 Kw – Cilindrul de frână, referitor la diametrul sârmei arcului;
- nerespectarea aliniatului 8, punctul B – CONTROL din Fișa Tehnologică nr. E – M4b LE 3400 Kw – Timoneria frânei, referitor la numărul de rotații ale roți de frână pentru asigurarea strângerii saboților pe bandajele roților;
- nerespectarea aliniatului 5, punctul 9, CAP. I – INSTALAȚIA MECANICĂ din specificația tehnică „Reparații planificate tip RR, RG la locomotivele electrice de 3400 kW” cod ST2 – 2003 al C.F.R. S.C.R.L. S.A., referitor la numărul de rotații ale roți de frână pentru a se obține cablul întins (însă neîncărcat – fără tensiune);
- nerespectarea documentației tehnice - LE 3400 Kw – ANSAMBLUL FRÂNA DE MÂNĂ – desen L008038000, referitor la numărul de cleme de fixare și distanța dintre ele;
- nerespectarea Art. 40, punctul a) - Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201/2006 aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006 privind piesele, instalațiile și echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieșirea locomotivei din depou.

C.7.3. Cauze primare

Documentul de referință pentru serviciul feroviar critic „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW - ST 5-2004”, elaborat de SNTFC ”CFR CĂLĂTORI” SA, pentru asigurarea mentenanței locomotivelor electrice din parcul propriu, produse de către SC ELECTROPUTERE SA, nu conține specificații referitoare la operațiunile necesare pentru verificarea frânei de mână și validarea acesteia pentru a fi declarată corespunzătoare activității de exploatare.

C.8. Observații suplimentare

Cu ocazia desfășurării acțiunii de investigare, au fost identificate deficiențe fără relevanță asupra cauzelor producerii incidentului legat de modul de remizare a locomotivelor de călători pe

liniile stației CFR Târgu Jiu, operație care nu se regăsește în nici o reglementare încheiată între SRTFC Craiova și SRCF Craiova.

D. MĂSURI CARE AU FOST LUATE

S-a înlocuit la locomotiva electrică EC 057 la osia nr.3 cilindrul de frână varianta cu tija pistonului fixată prin intermediul unui bolț de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 14) cu cilindrul de frână varianta cu tija pistonului liberă, nefixată de țeava de ghidare a pistonului (Fig. 15).

S-a întocmit de către SRTFC Craiova actul nr.N1c/T/3535/05.12.2018 - *REGLEMENTĂRI DE LUCRU LA MANEVRA, VALABILE ÎN PLANUL DE MERS 2018/2019* unde se menționează că „Locomotivele remizate (deconectate de la rețea), pe liniile Stației Târgu Jiu, vor fi legate la garniturile ce urmează a fi remorcate. Aceste garnituri vor fi asigurate contra fugirii prin strângerea suplimentară a unei frâne de mână”.

E. RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

În cazul incidentului produs în circulația trenului de călători nr.2093 remorcat de locomotiva electrică EC 057 s-a constatat că punerea în mișcare după strângerea frânei de mână la remizare s-a datorat strîngerii necorespunzătoare a saboților pe bandajele roților osiei nr.3 după acționarea roții frânei de mână.

În cadrul investigației s-a constatat că factorii care au influențat producerea incidentului sunt reprezentați de starea tehnică necorespunzătoare a locomotivei fapt pentru care comisia de investigare recomandă Autorității de Siguranță Feroviară Română să solicite operatorului de transport feroviar de călători SNTFC ”CFR Călători” SA:

- efectuarea unei acțiuni de reevaluare a riscurilor generate de defectarea sistemelor de frână ale materialului rulant ce pot genera incidente/accidente;
- analizarea oportunității revizuirii Specificației Tehnice Cod ST 5-2004 ce constituie document de referință pentru serviciul feroviar critic „REVIZII PLANIFICATE TIP Pth3, RT, R1 ȘI R2, LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 3400/5100 kW”, astfel încât lucrările de întreținere programate la sistemul de frână de mână să asigure o verificare, reglare și funcționare a acestuia în intervalul de timp cuprins între două revizii planificate.

*

* *

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorității de Siguranță Feroviară Română, administratorului infrastructurii feroviare publice CNCF „CFR” SA și S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.